

Drift og Vedlikehold




Eksenterkupling (s/s 42)

Krom

NRF: 430 42 11

FMM: 2956-4200

2 stk-forpakning



Rengjøring

Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeopløsning, etterskylling med rent vann og polering med tørr klut. Unngå bruk av kalkløsende, sure eller slipende skuremidler.

Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunkent vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske blandedebatteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.